

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ**  
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп.2 тел. 68-58-23

АКТ  
обследования зеленых насаждений

город Архангельск

09 июля 2025 года

Комиссия в составе:

главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства – Г.И. Клыпа;  
ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства – А.Е. Ботева  
в связи с жалобами и заявлениями, поступающими от жителей округа по вопросу свода деревьев (тополей, береза, ольха, черемуха, рябина), провела обследование состояния зеленых насаждений на территории округа по следующим адресам:

№ п/п	Адрес места расположения аварийных деревьев	Длина окружности ствола, см	Наименование дефекта
1	ул. Силикатчиков, д. 10	180 x 1шт. 140 x 2шт. 150 x 1шт. 120 x 1шт. 110 x 2шт. 100 x 2шт. 90 x 4шт. 60 x 2шт. 70 x 1шт. 40-50 x 3шт. Ветки у сосны подстричь	Большей частью переросшие, крупноствольные тополя, высотой более 15 метров, расположены вдоль тротуара для передвижения школьников в школу. Три тополя завалились и удерживаются на соседних деревьях. При падении несет угрозу здоровью детей. У 3-х тополей наличие трещин, трухлявости ствола.
2	Ул. Почтовый Тракт, д.24	40 x 2шт. 60 x 2шт. 120 x 1шт.	4 ствола черемухи полностью затемяют окна, мешают проникновению света. Береза высотой более до15 метров, расположены на расстоянии 2-3 метра от стены дома, ветки упираются в стекла.
3	Ул. Революции, д. 24	120 x 2шт.	Крупноствольные тополя, расположены на расстоянии от дома. Представление прокуратуры города Архангельска.
4	Ул. Воронина, торговый пвильон"Авоська" Ива	70 x 5шт. 75 x 2шт. 60 x 4шт. 50 x 1шт 40 x 5шт. 34 x 2шт.	Самосевный, малоценный, переросший кустарник ивы. Стволы все упали, имеют не эстетический и не ухоженный вид. Заросли используются недобросовестными жителями для сброса мусора.
5	Ул. Воронина, д. 21 у Магнита Формовочная обрезка кроны	60 x 8шт. 40 x 4шт. 20 x 8шт.	Формовочная обрезка кроны тополь
6	Ул. Воронина, 8 фасад у дороги	145 x 1шт	Сухой тополь, ранее окоренный, в случае падения несет угрозу жилому дому, тротуару, проходящим пешеходам.
7	Ул. Воронина, 8, кор.1 со	45x2шт.	Стволы имеют раздвоение, трещины, следы

	стороны 2-го подъезда к торцу дома черемуха, Рябина аварийная Рябина вдоль тротуара	20x3 шт. 30 x1шт.	гниения, ветки нависают над тротуаром, соприкасаются с кровлей дома, Затеняет окна дома.
8	Почтовый Тракт, 22 фасад	180 x 1шт 110 x 1шт.	Тополя высотой до 15 м. Крупноствольные, Многократные обращения жителей дома на свод .
9	Ул. Жосу, д. 1 2-подъезд по фасаду береза черемуха	90 x 2шт. 80 x 3шт.	Черёмуха и береза. Расположены с северной стороны дома, Затеняет окна дома. Многократные обращения жильцов дома.
10	Ул. Циолковского, д. 10	170 x 3шт 280 x 1шт 150 x 2шт. 100 x 1шт. 80 x 1шт. 40 x 3шт. 20 x 1 шт.	Переросшие, крупноствольные тополя высотой более 15 м. Имеют развесистую крону, что способствует падению веток в ветреную погоду. Затеняют окна, мешает проникновению света в помещения. Несёт угрозу конструктивным элементам здания, кровле, окнам. Ветви нижние сухие.
11	Ул. Квартальная, д.9- 7 Напротив дома	200 x 1шт. 240 x 1шт	Переросший, крупноствольный тополь высотой более 15 м, расположен в непосредственной близости к проезжей части дороги и пешеходному тротуару.


Выводы:

Согласно п. 13.4.4. Правил содержания зеленых насаждений, при возникновении угрозы обрушения крупноствольных деревьев в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имущества свод аварийных деревьев необходимо производить немедленно. Также, согласно п.13.2.3. Правил содержания зеленых насаждений включает в себя проведение сезонных и разовых работ, в том числе к сезонным работам относятся:

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников.

На вышеуказанных земельных участках деревья опасные и потерявшие декоративный вид. Принято решение: произвести свод опасных деревьев, по вышеуказанным адресам с привлечением подрядной организации.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ А.Е. Ботева  
 \_\_\_\_\_ Г.И. Клыпа